


HYPER TANACOM 500S

사용설명서

금번에 당사 [하이퍼타나콤500S]를 구매하여 주셔서 진심으로 감사드립니다.
본 제품에는 선상 낚시에 편리한 기능이 탑재되어 있으며, 이 전동릴을 올바르게 이용하실 수 있게 하기 위하여, 사용하시기 전에 이 취급설명서를 잘 읽어 주십시오.
또한, 릴과 같이 이 설명서도 소중하게 보관해 주시기를 부탁드립니다.




Daiwa
COMMITTED TO TOTAL QUALITY

韓國 **다이와**精工株式会社

6Y4571011

당사의 허가없이 본 설명서의 무단전재,복사,배포를 금합니다.

안전상의 주의

●사용상의 주의



| | | |
|-----------|--|--|
| 경고 |  | ① 레벨 와인드와 본체 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의해 주십시오. 상처가 생길 우려가 있습니다. |
| 주의 |  | ① 대끝이 걸렸을 때는, 대를 거칠게 다루지 않고, 끊어 주십시오. ② 릴을 장기간 수납할 때에는, 수분을 완전히 제거해, 가능한 한 통풍성이 좋은 장소에 보관해 주십시오. 또, 드랙을 최대한 잠근 상태로 사용하는 경우에는, 드랙을 풀어 주십시오. ③ 낙하 등의 강한 쇼크가 걸리면, 파손되는 경우가 있사오니, 취급에는 충분히 주의 하십시오. ④ 줄이 기세 좋게 나갈 때는 줄을 잡지 마십시오. 줄에 손가락을 벨 수 있습니다. ⑤ 릴을 낚시 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. ⑥ 릴의 회전부에는 구리스나 기름이 부착돼 있사오니, 옷을 더럽히지 않도록 주의하십시오. ⑦ 와이어는, 원줄로서 사용하지 마십시오. |
| 의 |  | ① 배터리, 배전원등을 사용하는 경우는, 소정 전압 이외를 사용하지 마십시오. 소정의 전압 이외를 사용하면, 전동릴이 발열하여, 손에 화상을 입을 우려가 있습니다. |
| 의 |  | ① 회전하고 있을 때, 회전 부분에 손대지 마십시오. 다칠 우려가 있습니다. ② 자동 감아올리기를 하는 릴에서는, 드랙 조정은 자동 감아올리기를 필히 OFF로 해서 작동해 주십시오. |
| 의 |  | ① 분해 개량 등은 하지 마십시오. 릴의 성능 불량고장 사고로 연결되는 원인이 됩니다. |

- ① 대끝이 걸렸을 때는, 대를 거칠게 당기지 마세요. 타올이나 장갑 등으로 손을 보호할 수 있게 된 이후에 손으로 라인을 끊을 수 있도록 해주십시오.
- ② 장기간 수납할 경우에는, 반드시 손질해서 드랙을 느슨하게 한 상태로 통풍이 잘되는 장소에 보관해 주시기 바랍니다. 또한 드랙을 최대한 잠근 상태에서 사용한 경우에도 사용후에는 느슨하게 해 주시기 바랍니다.
- ③ 낙하 등의 강한 충격을 주면 파손할 수도 있사오니 취급시에는 각별히 주의하시기 바랍니다.
- ④ 와이어를 원줄로 사용하지 마시기 바랍니다.
- ⑤ **릴에 물을 묻히는 행위는 절대로 하지마시기 바랍니다. 고장의 원인이 됩니다.**

※ 손질방법에 대해서는(P.4참조)물을 이용해서 세척해 주시기 바랍니다.

◆카운터 부에 대해서

- ① 편광글래스를 사용
- ② 한겨울(카운터의 표면온도 -10도이하) 및 한여름(카운터표면온도 60도이상)의 경우는 액정의 특성상 문자가 잘 보이지 않을 경우가 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다.
- ③ 이른 아침이나 저녁에는 태양광의 입사각에 따라서 액정표시에 그림자가 보일 경우가 있으나 이상은 아닙니다.




전원에 대해서

黒

赤

●전원의 연결 방법

1. 먼저, 코드의 클립 (두개)과 전원을 연결해 주십시오. 클립은, 빨강 커버쪽이 플러스 +, 검정 커버 쪽이 마이너스 -입니다.



⚠注意


본 상품은 <전용코드> 사양 입니다. 상품에 부속되어 있는 전용코드 및 별매되고 있는 슈퍼파워코드 이외의 코드를 사용하실 경우, 통전불량으로 인한 상품 결함을 야기할 우려가 있습니다. 반드시 부속되어 있는 전용코드 및 별매품인 슈퍼파워코드(00801275 <블랙>, 00801276 <레드>)를 사용하실 수 있도록 부탁드립니다.

2. 그 다음에, 부속 코드의 커넥터와 릴 본체를 연결해 주십시오.



홈을 맞추어서 연결하십시오


※이상의 순서가 올바르게 되면, 아래의 그림과 같이 표시 변화한 후에 세트됩니다.



· 주의) 한 번 전원에 연결하면, 메모리 백 업(카운터 정보의 보존)기능이 작동하기 때문에(최저 15분간), 그 후의 전원과의 재접속 시에는, 상기의 표시 변화가 되지 않고 세트가 완료하는 케이스가 있습니다만, 문제는 없습니다.

●전원에 대해서

이 릴은, 직류(DC) 12V 대응의 전동릴입니다. 지정외의 전원(예를 들어, 가정용의 교류(AC) 100V, 배장비의 직류 24V 등)으로는 사용할 수 없습니다. 그리고, 배전원은, 발전기와 배선의 관계로 전압이 불안정하기 쉽고, 릴의 보호 회로가 작동하여 회전이 정지하거나, 흐름이 끊겨 버리는 경우가 있습니다. 릴의 성능을 충분히 발휘시키기 위해서도, 당사제품의 에너지 팩등의, 전동릴 전용 배터리를 사용해 주십시오.




· 주의) 출발전에 잘 확인해 주십시오.
 1. 배터리를, 장기간 방치해 두면 자연 방전(잔량 저하)되는 가능성이 있습니다. 낚시가기 전에는, 필히 충전을 해 주십시오.
 2. 배의 전원은, 전압, 접속단자의 형상등에 따라 사용되지 않는 경우가 있습니다. 사전에 확인할 것을 권해 드립니다.
 · 단자의 녹 등에 따라 릴이 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있습니다. 녹 등은 제거하여 사용해 주십시오.

● 배터리 체크표시에 대해서

전압이 통할 때(감아올리기 중 또는 감아올리기 멈춤 시)에, 전원 전압이 DC9V이하로 되면, **B** 마크가 점멸표시됩니다.

모터 회전이 멈추고 있을 때에 이 표시가 점멸해 있는 경우, 배터리 잔량의 감소에 따른 전압 저하가 예상됩니다. 그러한 경우는, 배터리를 충전된 것과 교환해 주십시오. (배 전원 사용의 경우, 전원의 전압과 단자를 체크하십시오.)



※ BM2000 배터리에는 잔량경고기능이 있습니다. 남은 용량이 약10프로에서 릴의 액정표시에 저전압의 전압경고 표시그림이 표시됩니다. 표시가 뜬 경우는 충전된 배터리와 교환해 주시기 바랍니다. 전동감기 중에는 저전압 경고표시가 안되므로 감아올리기 상태가 오래 지속될 경우는 남은 10프로를 다 소비해서 갑자기 멈춤 가능성이 있습니다.

배터리가 끊어진 상태에서 손감기로 라인을 감아올리거나 다음 배터리로 전동릴의 라인을 감을 경우, 대끝이 부러질 가능성이 있으니 주의하시기 바랍니다.

● 코드레스(Codeless, 코드없는) 배터리 설치방법


코드레스 배터리(슈퍼리튬BM2000)의 설치방법을 설명하겠습니다. 배터리는 출조에 충분히 충전해 주시기 바랍니다.

1. 릴 본체의 컨넥트캡을 열어서 배터리와 본체의 구멍에 맞춰서 연결합니다.



- 컨넥트캡이 남은 상태에서 배터리를 연결하면 나사의 압박이 불완전한 관계로 탈락의 원인이 되므로 반드시 보호캡은 열어서 사용해 주시기 바랍니다.

- 릴을 세척할 경우나 보관할 경우는 컨넥트 캡을 장착해 주시기 바랍니다.



2. 배터리의 나사를 조입니다.

※ 사용할 경우는 로드 홀더나 배난간에 배터리가 충돌하지 않도록 로드클램프의 위치를 조절해 주시기 바랍니다.



- 코드레스 배터리의 본체를 돌리지 않도록 주시기 바랍니다. 파손할 우려가 있습니다.
- 배터리를 바다속으로 떨어지지 않게 주의해 주시기 바랍니다.
- 코드레스 배터리의 취급에 관한 구체적인 설명은 취급설명서를 읽어 주시기 바랍니다.



손질방법

● 릴의 손질에 대해서

이 릴은, 물로 세척할 수 있는 「세척할 수 있는 전동릴」입니다. 낚시가 끝난 후에 이물질 등을 깨끗하게 씻어내 주십시오.

● 손질방법

1. 중성 세제를 적신, 부드러운 스펀지 등으로 릴 본체를 세척, 이물질을 제거합니다.

※ 세제는 중성 세제만을 사용하십시오.

액체(약용)비누등의 비누류 및 약알카리성 등의 중성이외의 세제사용은 지양해 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

2. 물을 뿌려서 세제와 이물질을 잘 떨어내 주십시오. 스플부에도 물을 잘 뿌려서 염분을 떨어내 주십시오.

급탕기를 사용하실 때는, 온도 설정을 30℃이하로 해주십시오.

3. 물을 잘 제거하여, 그늘에서 말려주십시오.




· 수중에 담귀서 세척하는 것은 **절대로 하지 마시기 바랍니다.**


· 벤젠, 신나등의 유기용제는 **절대로 사용하지 마시기 바랍니다.**

· 릴 본체에 상처가 붙으므로 수세미, 스틸수세미 등은 **절대로 사용하지 마시기 바랍니다.**



1



2




3



● 코드취급상의 주의, 코드의 손질에 대해서

코드의 단선 등에 따른 트러블을 피하기 위해서 필히 지켜주십시오.

※ 코드를 개조하지 마십시오. 예상치 않은 고장의 원인이 됩니다. 코드는 소중히 다루어 주십시오.




· 코드를 가지고 릴을 늘어뜨리는것을 하지 마십시오.



· 릴 본체에 코드를 꽂은 채로 본체 돌돌 마는것은 하지 마십시오.



· 코드를 물세척 하지 마십시오.




· 코드위에 무거운 물건을 올리거나, 코드를 묶어버리는 행위는 하지 마십시오.


● 코드 손질방법

- 사용 후에는, 수돗물 또는 미지근한 물로 적신 부드러운 헝겊으로, 외관부의 이물질을 닦아 내어, 잘 건조시켜 주십시오.
- 특히, 원터치클립은, 커버를 벗겨내어, 완전히 말려 주십시오.
- 건조 후에는 커넥터부의 주유를 해 주십시오.
- 릴의 코드는, 본체로부터 풀어서 보관해 주십시오.

· 코드를 뺄 때는, 필히 커넥터부를 잡고 빼십시오.




· A(핀), B(바깥부분)에 주유를 해 주십시오.



● 코드 손질방법

- 이 릴은 전기 회로, 모터 등의 정밀한 부품을 내장하고 있사오니, 고객님의 본인께서 분해, 조립하시는 것은 대단히 곤란합니다. 하지 마십시오.
- 커넥터부의 보호를 위해서, 릴을 사용하지 않을 때에는, 보호용 커넥터 캡으로 덮개를 해 주십시오.
- 오래된 코드는 단선, 쇼트 등의 고장의 원인으로 되오니, 릴의 성능을 유지하기 위해서라도, 2년 후의 교환을 권해 드립니다.

스위치의 명칭과 작동



스위치의 명칭과 작동

① 리셋 (Reset) 스위치

リセット 스위치를 누르면 위 카운터(수심카운터)가 0.0m이 됩니다.

※ 낚시하기 전에는 **リセット** 스위치를 반드시 한번 눌러주시기 바랍니다. 스위치를 누른 시점을 기준으로 배가장자리 자동정지위치가 설정됩니다. (화면에 **船止** 표시가 나옵니다.) 배가장자리 자동정지의 초기설정은 1.0m 로 지정되어 있습니다.

· **リセット** 스위치는 오조작 방지를 위해, 10m이상에서는, 2초 누르기로 되어 있습니다.

· 라인이 끊어진 경우의 데이터 수정 이외에는 카운터오차의 원인이 됨으로, 오랫동안 누르지 마시기 바랍니다.

② 선상정지(선지) 스위치

船止 스위치를 2초 누르면 배가장자리 정지가 설정됩니다.(P.21참조)

· 밀밥타이머는 이 스위치를 누르면 재시작됩니다.

③ 편리기능 표시

· 편리기능의 설정화면을 표시합니다

· 셋팅해서 작동하는 기능은 표시가 점멸합니다.

船止 스위치를 5초간 길게 누르면 각종편리기능의 설정화면을 선택할 수 있습니다

· 수직설정은 모두 파워레버로 입력합니다.

· 수직입력이 끝나면 **船止** 스위치를 누르고 다음 모드로 변경된 시점에서 셋팅완료.

· 스위치를 누를 때마다 화면이 [조금씩 바꾸기]가 됩니다.

· 스위치를 계속 누르면 [빨리보내기]가 되며 [수심]화면으로 돌아갑니다.

糸送 가 점멸-> 라인내리기가 작동합니다. 초기설정은 5로 되어있습니다.

船止 가 점멸-> 리셋 스위치를 누르면 점등합니다. (수면0리셋하지 않으면 5.0m에서 정지합니다.)

B 가 점멸-> 전원전압이 저하되었을 경우에 점멸합니다.

④ 위에서부터 카운터


· 위(해면)에서부터의 수심을 표시합니다.

⑤ 밀밥타이머 / 스피드 표시

· 모터 회전정지시, 채비투입시간(밀밥타이머)을 표시합니다

· 모터 회전중에는 감아올리는 스피드(파워)를 표시합니다.

각부의 명칭과 기능



7 부속품



취급설명서



릴보관주머니



보증서



코드



줄통과핀

각부의 명칭과 기능

① 스펙프리 조정다이얼

- 채비를 내릴 경우에 백러쉬(라인풀림에 의한 파마 현상)을 방지하기 위한 브레이크시스템입니다. 선상에서의 흔들림이나 채비의 무게등을 고려해서 강약을 조절해 주십시오.

② 파워레버

- 레버조작에 의한 감아올리기 스피드(파워)가 ON/OFF~MAX등으로 자유자재로 변속이 가능합니다.
- 레버를 앞으로 내리면 스피드(파워)가 업됩니다. 레버를 되돌리면 스피드(파워)가 다운됩니다.
- 감아올리기 개시했을 경우, 파워레버가 OFF의 위치에 없을 경우는 레버를 한번 OFF의 위치로 되돌린 후에 (OFF의 위치에서 알람이 울립니다) 레버를 앞으로 내려서 감아올리기를 개시해 주시기 바랍니다.

③ 방수 토너먼트 트랙

- 스타 트랙의 강약을 조절함으로 인해 물고기의 급격한 당김에 대응, 스펙을 공회전 시켜서 라인의 끊어짐을 방지하는 기구입니다.

① 릴을 로드에서 셋팅하며 라인을 로드 가이드에 통과시킨 후에 조절해 주시기 바랍니다.

② 클러치ON의 상태에서 손으로 라인을 당기면서 트랙의 강약을 조절합니다. 통상적으로 라인(목줄)이 끊어지기 직전에 스펙이 공회전 할 수 있도록 조절합니다.

※ 라인을 당길 경우에는 타올이나 장갑등 손을 보호할 수 있도록 위에서 라인을 잡아 당겨주시기 바랍니다.

④ 클러치

- 핸들을 돌리면 자동으로 클러치가 ON 됩니다.
- ON의 경우 ->전동으로 라인을 감아올립니다.
- OFF일 경우->스풀이 프리가 되면서 라인이 흘러내립니다.

⑤ 레벨와인드

- 가이드에 라인을 통과시킵니다. 라인이 스펙을 평행으로 감깁니다.
- ※ 레벨와인드 기구는 그 작동 클리어런스에 따라 라인 감기는 현상이 약간의 쓸림현상이 보일 경우가 있습니다.
- ※ 원줄을 스펙에 감기위해 좌우로 움직입니다. 손가락등을 밀어넣어서 부상당하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

⑥ 스펙

- 라인을 감습니다.

⑦ 부속품

- 코드
- 릴보관 주머니
- 취급설명서
- 보증서
- 라인통과핀

레벨와인드에 라인을 통과시킬 경우에 사용합니다. (라인통과핀은 부속품으로서 비닐주머니에 릴주머니와 같이 들어있습니다.)

원줄 입력방법 「지정 입력편」

지정 입력이라는 것은 당사 타나센서 브라이트를 감을 때, 데이터를 삽입하는 것만으로? 원줄 입력을 할 수 있는 편리한 방법입니다. 다만, 아래의 방법만 가능합니다.

· 미리 감기를 하지 않는 경우 · 11쪽의 표에 기재되어 있는 호수 및 권사량의 경우


1. 원줄을 레벨 와인드에 통과시켜 스펀에 묶어 주십시오.

※ 부속품인 줄통과핀(P.8 참조)을 사용하면 간단하게 통과시킬 수 있습니다.

※ 스펀면에서의 줄 미끌림 방지를 위해, 필히 줄 고정 핀에 줄을 묶어 주십시오

2. 파워 레버를 OFF까지 되돌립니다.

※드랙을 확실히 조여주십시오.




3. 릴에 전원을 연결한 후, 파워레버를 MAX의 위치까지 올려서 끝까지 원줄을 감아주십시오.

※ 접속 방법에 대해서는 P.2 전원과의 연결 방법을 참조하십시오.

※ 원줄은 약 1kg의 텐션으로 감아주십시오.


※ 라인이 말려들지 않도록 주의하십시오.

※ 핀가드(정면 실이 빠져 나오는 부위의 바닥면)에 줄이 닿으면, 릴에 상처가 생길 수 있습니다. 줄이 닿지 않도록 주의하십시오.




4. 표시가 0.0 일때 船止 스위치를 10초간 계속 누르십시오.

※ 누르는 동안 2초 경과시에 알람이 울리며, 5초에서 실보내기 설정화면으로 전환되나 계속 눌러주시기 바랍니다.



5. 초기 설정인 PE6호-300m의 화면으로 전환됩니다.


* 입력하는 방법에 따라 화면설정이



이 됩니다.

6. 파워 레버로 수치를 셋팅해주시기 바랍니다.

- 레버를 앞으로 올리면 수치가 오릅니다.
- 레버를 원위치로 내리면 수치가 내려갑니다



| PE (좌상의 표시가 PE일 경우)(m) | | | 나이론 (좌상의 표시가 L일 경우)(m) | | |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| 4号 | 400 | 470 | 5号 | 300 | 400 |
| 5号 | 300 | 350 | 6号 | 300 | 330 |
| 6号 | 200 | 300 | 7号 | — | 300 |
| 8号 | 200 | 220 | | | |



하이퍼타나콤 500S에는, 사전에 타나센서 브라이트 6호 - 300m의 데이터가 입력되어 있습니다. 타나센서 브라이트 6호-300m를 감는 경우는, 데이터를 입력할 필요가 없습니다.

편리



- 핀가드에 라인이 닿으면 릴에 상처가 생길 수 있습니다. 라인이 닿지 않도록 주의해 주시기바랍니다.
- 실내에서 저속-고텐션으로 오랜시간동안 라인을 감으면 모터가 과열로 고장의 원인이 됩니다. 파워레버를 MAX로 해서 입력을 행해주십시오. 또한 실제로 조어 할 경우는 해수물로 인해 냉각되므로 걱정하실 필요는 없습니다.

(※1) 10분간 연속으로 라인을 감으면 모터 이상과열방지 기능이 작동해서 모터가 정지되며 화면표시가 점멸, 5분간 조작할 수 없게 됩니다. 코마세타이머부에서 4->3->2->1->0(분)등으로 카운트다운하며 [피-]소리가 울리면 정지전 상태에서 입력이 가능합니다.

7. 파워레버로 수치를 셋팅하고

船止 스위치를 누르면 화면의 **0.0** 으로 전환되며 완료.

7



원줄 입력방법 「 P1 : 릴에감는 줄의 길이를 아는경우 」

릴에 감는 줄의 길이를 알고 있을 때, 편리한 방법입니다.
당사 [타나센서 브라이트] 이외의 원줄을 감는 경우는, 이 방법으로 입력하십시오.

1. 원줄을 레벨 와인드에 통과시켜 스펀에 묶어 주십시오.

- ※ 부속품인 줄통과핀(P.8 참조)을 사용하면 간단하게 통과시킬 수 있습니다.
- ※ 스펀면에서의 줄 미끌림 방지를 위해, 필히 줄 고정 핀에 줄을 묶어 주십시오


2. 파워 레버를 OFF까지 되돌립니다.

3. 표시가 0.0 일때 船止 스위치를 10초간 계속 누르십시오.

- ※ 누르는동안 2초 경과시에 알람이 울리며, 5초에서 실보내기설정화면으로 전환되나 계속 눌러주시기 바랍니다.

4. 초기 화면으로 됩니다. (PE6号-300m의 화면이 됩니다)

입력하는 방법에 따라 화면설정이



이 됩니다.

5. 한번더 船止 스위치를 누릅니다.






(P1 가 점멸합니다.)

- ※ 트랙을 확실히 조여주십시오.

6. 파워 레버를 MAX의 위치까지 올려서 원줄을 감습니다.

파워 레버를 내리면 P1이 텐션 표시로 변합니다.

판넬 아래의 숫자가 4~5로 되도록 텐션을 조정하여 감아 주십시오. 감기시작하면 위 카운터 수치가 늘어나기 시작합니다.




- ※ 핀가드(정면 줄 나오는 부위의 바닥면)에 줄이 닿으면, 릴에 상처가 생길 수 있습니다. 줄이 닿지 않도록 주의하십시오.

7. 다 감았으면 레버를 OFF 위치까지 되돌립니다. (알람음)




· 라인이 전부 말려들지 않도록 주의 하십시오. 바로 앞에서 파워 레버를 OFF 의 위치로 하여, 핸들로 감아 주십시오. 말려들면 카운터 오차의 원인이 되기도 합니다.




8. **リセット** 스위치를 2초 이상, 표시가 **300** 으로 될 때까지 눌러 주십시오.

(300이 초기치입니다.)



9. 파워 레버로, 원줄의 길이를 세트 합니다.


(그림은, 280m 입력한 경우입니다.)



10. **リセット** 스위치를 2초이상 눌러 주십시오.

(알람음이 울러, 표시가 **0.0** 이 되면 완료입니다)

※ **Err** 로 된 경우는, 다시 입력해 주십시오
船止 스위치를 누르면 **0.0** 으로 돌아갑니다.



원줄입력방법 「P2 : 미리감기입력」


단, 길이를 아는 원줄이 100m 이상 필요 합니다.

1. 미리감기 라인을 레벨와인드에 통과시켜서 스플에 묶고 전원연결.


- ※ 부속품인 줄통과핀(P.8 참조)을 사용하면 간단하게 통과시킬 수 있습니다.
- ※ 스플면에서의 줄 미끄럼 방지를 위해, 반드시 줄 고정 핀을 이용하여 묶어 주십시오.
- ※ 드랙을 확실히 조여주십시오.

2. 미리감기 라인을 감습니다.

- ※ 파워레버가 OFF에 위치하지 않을 경우는 한번 OFF위치에 되 돌린다음 출력해 주시기 바랍니다.






3. 원줄을 잘 묶습니다.



4. 표시가 0.0 일때 船止 스위치를 10초간 계속 누르십시오.

- ※ 2초에서 알람이 울리며, 5초에서 실보내기 설정 화면이 되고, 계속 누르고 있으면 원줄 설정화면이 됩니다. 그 다음으로 船止 스위치를 누르면 P1 이 점멸합니다.




(미리감기화면)


船止 스위치



또는




또는



5. 라인길이 입력화면이 되면 다시한번 **船止** 스위치를 눌러서 미리감기 1 입력화면으로 만들어 주시기 바랍니다.



P2 가 점멸하며 미리감기 입력화면이 됩니다.



(미리감기입력화면)

6. 텐션을 걸어서 잔량이 100m가 될때 까지 원줄을 감아주시기 바랍니다.

파워레버를 내리면 **P2** 가 텐션표시로 변하며 대신 위의 카운터 수치가 상승합니다.



판넬의 아래의 숫자가 4~5가 되도록 텐션을 조정해 주십시오.




- 핀가드에 라인이 닿으면 릴에 상처가 생길 수 있습니다. 라인이 닿지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 실내에서 저속-고텐션으로 오랜시간동안 라인을 감으면 모터가 과열로 고장의 원인이 됩니다. 파워레버를 MAX로 해서 입력을 행해주십시오. 또한 실제로 조어 할 경우는 해수물로 인해 냉각되므로 걱정하실 필요는 없습니다.

(※1) 10분간 연속으로 라인을 감으면 모터 이상과열방지 기능이 작동해서 모터가 정지되며 화면표시가 점멸, 5분간 조작할 수 없게 됩니다. 코마세타이머부에서 4->3->2->1->0(분)등으로 카운트다운하며 [피-]소리가 울리면 정지전 상태에서 입력이 가능합니다.

7. **リセット** 스위치를 2초이상 눌러 주시기 바랍니다.


P2 가 점멸하며, 위 카운터 수치가 **50** 이 됩니다.



8. 텐션을 걸면서 라인색을 주의하면서 50m원줄을 감아 주시기 바랍니다.


원줄입력방법 「P2 : 미리감기입력」

9. **リセット** 스위치를 2초이상 눌러 주십시오.
위의 숫자가 **100**이 됩니다.



10. 텐션을 걸어서 라인색을 주의하면서 50m를 감아주십시오.

11. **リセット** 스위치를 2초이상 눌러서 표시가 **0.0**로 표시되면 완료입니다.



- 라인을 전부 감지 않도록 주의하시기 바랍니다. (카운터 오차의 원인이 됩니다.) 파워레버를 MIN의 위치로 고정해서 핸들을 감아주시기 바랍니다.
- PE3호 미만의 라인은 입력할 수 없습니다.


※ **Err** 표시가 되면 모드 스위치를 눌러 처음부터 재입력 또는 인출입력(P17,18)을 참조해 주십시오.

원줄 입력방법 [P3 : 인출입력]


원줄을 다 감은 상태에서 재입력하기 위한 방법입니다. 단, 길이를 알 수 있는 원줄이 100m이상 필요합니다.

1. 전원을 연결해 주십시오.
2. 표시가 0.0 일때 船止 스위치를 10초간 계속 누르십시오.



※ 2초에서 알람음이 울리며, 5초에서 라인 내리기 화면이 되고, 계속 누르면 줄 설정화면이 됩니다.




또는



또는



船止
스위치




船止
스위치

원줄입력방법 「P3 : 인출입력」

3. **船止** 스위치를 3번 눌러서 밑감기 2 입력화면으로 전환하십시오.

P3 가 점멸되면서 인출입력화면이 됩니다.


4. 라인의 마크를 주의하면서 50m를 인출합니다.



5. **リセット** 스위치를 2초이상 눌러주시기 바랍니다.

밑의 숫자가 **100** 이 됩니다.

6. 라인의 마크를 주의하면서 50m 인출하여 주십시오.



7. **リセット** 스위치를 2초이상 누르면 표시가 **100.0** m가 됩니다.



8. 인출한 라인을 100m 감아들이면 완료입니다.



· 라인을 전부 감지 않도록 주의하시기 바랍니다.(카운터 오차의 원인이 됩니다.)
파워레버를 MIN의 위치로 고정해서 핸들을 감아주시기 바랍니다.

· PE3호 미만의 라인은 입력할 수 없습니다.

※ **Err** 로 된 경우는, 다시 입력해 주십시오

船止 스위치를 누르면 **0.0** 으로 돌아갑니다.

기능 설정의 기본 조작 1. 편리한 기능화면의 사용법

● 편리기능의 설정방법

- 릴안에는 편리한 기능이 만재되어 있습니다.
- 설정화면에서 파워레버로 수치를 입력하고 선상스위치를 누르고 다음화면으로 넘어가면 SET 완료.



1. 船止 스위치를 5초간 길게 누르고 셋트화면을 선택합니다.

※ 船止 스위치를 계속 누르면, 화면이 빨리 바뀌며 수심화면으로 되돌아 갑니다.


※ 편리기능화면에서, 설정치를 변경해도 그화면에서 리셋 스위치를 누르면 초기설정으로 되돌아 갑니다.



(실제 감아올린 시간)



실제 감아올린 총길이(km)





실제 사용시간표시(H)



2. 파워레버로 수치를 셋트합니다.

- 파워 레버 「MAX」 는, 수치의 빨리 보내기, 「OFF」 는 수치의 빨리 되돌리기로 됩니다.
- 파워 레버의 「MAX」 와 「OFF」 의 사이에는 수치의 조금씩 보내기(미세조정)로 됩니다.



3. 船止 스위치를 누릅니다.

- 표시가 다음화면으로 넘어가면 셋트 완료됩니다.
- 船止 스위치를 계속 누르면 화면이 빨리 전환되어 수심 화면으로 되돌아갑니다.
- 낚시는 수심 화면으로 되돌아가서 하십시오
- 설정 화면일 때는 리셋 스위치를 누르면, 초기 설정 치로 되돌아갑니다.



기능 설정의 기본 조작 2. 낚시를 시작하기 전에


● 수면제로 설정

낚시를 시작하기 전에 필히 하십시오


1. 전원코드를 연결하고, 줄을 내어 채비를 세트합니다.

2. 대를 내어, 채비를 내려, 수면에 채비가 닿았을때에 **リセット** (리셋) 스위치를 누릅니다.

표시가 **0.0** m가 되고 **船止** 표시가 점등됩니다.



- 새로운 줄을 감은 때나, 대물이 걸렸을 때는 줄의 늘어남에 따라 배 가장자리 정지 위치가 오차가 날 수 있습니다. 그 때는 다시 수면 0 세트(순서2)를 해 주십시오.
- 원줄이 끊어져 버린 경우는 다시 수면 0 세트(순서2)를 해 주십시오. 수심 10m이상에서는, 오조작 방지를 위해서, 리셋 스위치 **リセット** 는 2초 누르기로 되어 있습니다.



● 원줄이 끊어졌을때는


- 원줄이 끊어졌을 경우에는, 라인셋팅을 수정하여 주십시오.
- 끊어진 라인 부분의 라인 데이터를 수정합니다. 통전(通電) 상태인채로 줄을 초릿대 부분까지 감아올린후 **リセット** 스위치를 2초이상 눌러주십시오. 표시가 **0.0** 으로 되면 완료입니다.
- ※ 상기의 작업을 하게되면 라인데이터가 수정됩니다.
- ※ 줄이 끊어진 경우의 데이터 수정 이외에는, 카운터 오차의 원인이 됩니다. **リセット** 스위치를 길게 누르지 마십시오.

기능 설정의 기본 조작 3. 배가장자리 자동 정지

● 배가장자리자동정지

한눈을 팔아도 배가장자리 자동정지.
말려들기도 안심. 손놀림도 간단!


- 전동으로 실을 감아올릴경우 배 가장자리에서 자동적으로 감아올리기가 정지합니다.
- 채비를 세트한 후는, 수심과 카운터 표시를 맞추기 위해서필히 채비를 수면(수심0m)으로 한 상태에서 리셋 **リセット** 스위치를 눌러, 카운터 표시를 **0.0** m로 해주십시오 (액정속에 **船止** 표시가 점등합니다.)



- ※ **リセット** (리셋) 스위치를 누르지 않는 경우, 라인이 말려들어가는 것을 방지하기 위해, 배 가장자리 5m앞에서 자동정지합니다.
- ※ 수심 「0」 리셋 등, **リセット** (리셋) 스위치를 누른 경우.
⇒ 수심 카운터 7m부터 2m 간격으로 알림 알람. 수심표시 1m에서 자동정지합니다.

· **船止** 스위치를 눌러서, 정지 위치를 세트한 경우

⇒ 세트한 정지점의 6m 앞에서부터, 2m간격으로 알림 알람. 세트한 정지 위치에서 정지합니다.



- 배 가장자리 정지 후는, 파워 레버 조작으로 카운터 **0.0**m 까지는 감아올리지만, 카운터 **0.0** m후는 오 조작에 따른 낚싯대로 라인이 말려들 방지를 위해 **リセット** 스위치를 누르지 않는 한, 파워 레버로는 감아올리지 않습니다. (수동핸들 사용)

※

배의 흔들림과 추의 호수에 따라서, 정지 위치가 다소 오버런하는 경우가 있습니다. 그 때는, 설정치를 증가시켜 사용하십시오.


기능 설정의 기본 조작 4. 선택할 수 있는 배가장자리 자동 정지

● 선택할 수 있는 배가장자리 자동 정지

- 선택할 수 있는 배 가장자리 자동정지는, 리셋점보다 1m~5m까지 10cm 단위로 배 가장자리 정지위치를 세트할 수 있습니다. 특히 밀밭낚시의 경우, 배 가장자리 정지하여, 대를 세우면 썰망이 손 쪽으로 오도록, 선택할 수 있는 배 가장자리 자동정지점을 세트하면 손놀림에 대단히 편리합니다.
- 줄이 늘어남에 따른 배 가장자리 자동정지의 위치가 아래로 흔들려 오듯 느낄 수도 있습니다. 그 때에는 다시 수면 0리셋 해 주십시오.

1. 대를 세워, 채비를 잡기 쉬운 위치나, 거두어내기 쉬운 위치까지 줄을 뱉니다.


그림의 경우는 3.0m



편리 밀밭 낚시의 경우
· 대를 세웠을 때, 정확하게 썰망이 손 쪽으로 오도록 설정하면, 손놀림에 매우 편리합니다.

2. 그 위치에서 **船止** 스위치를 약 2초간 계속 누릅니다.

- **船止** 가 점멸하면, 세트 완료입니다.
- ※ 초기설정은 1.0m 입니다.
- ※ 설정이 완료하면, **船止** 램프가 점멸합니다.




기능 설정의 기본 조작 5. 실보내기 설정

● 실보내기 설정



모터 기어가 역전하여, 스폴이 실나가는 방향으로 돌아갑니다.

- 실보내기 출력을 설정하여 채비를 투입(클러치 OFF) 하면, 실보내기 기구가 배가장자리정지위치 플러스 2.5m부터 작동합니다.
- 채비 낙하중 실보내기가 정지되는 상황이 일어났을 때, 일단 배가장자리 위치까지 감아올리지 않은 상태에서는 재스타트가 안됨.
- 실보내기안전을 위해서, 4분후에 알람이 울리면서 정지합니다.



(실보내기출력조정)

- 배의 흔들림이나, 바다의 빠르기에 따라, 실보내기의 파워를 조정할 수 있습니다. (0~Hi까지 32단계)
실보내기를 설정하는 것에는, 「실보내기 설정」 화면으로 파워 표시를 설정해 주십시오.



船止 스위치를 눌러, 「실보내기 출력 조정」 화면으로 해 주십시오.


초기 설정은 5로 되어 있습니다.

파워 레버를 움직여서 출력설정을 해주십시오.

파워레버를 OFF방향의 아래로 내리면 수치가 내려가며, 위로 올리면 수치가 올라갑니다.

船止 스위치를 누르며, 「수심」 화면으로 돌아가서 완료됩니다.

(**糸送** 이 표시됩니다.)



- 실보내기중에 클러치가 ON상태일때, 약간 라인이 끼이는 경우가 있습니다. 사용상의 문제점은 아니지만, 신경이 쓰이시면 실보내기 출력을 약하게 하거나, 실보내기를 OFF로 하시면 됩니다.

기능 설정의 기본 조작 6. 밀밥타이머


● 밀밥타이머

화면아래의 숫자가 타이머 기능으로서, 매번 채비 투입 경과 시간을 계속 표시. 손놀림의 페이스를 만드는 데 있어서도 편리.

- 채비 투입 개시부터의 경과 시간을 표시합니다. 밀밥 떨기와 채비 회수의 타이밍을 측정하는 기준으로 됩니다
- 밀밥 타이머는, 수심층이 메모리되어 있지 않을 때는 수면 카운터 7.0m부터 자동 스타트합니다. (타이머 표시가 OFF일 경우에는 작동되지 않습니다.)
- 밀밥 타이머 표시는, 배가장자리정지 위치까지 실을 감아올리면 소등됩니다.



※ 밀밥타이머 표시는 1분이내는 초단위, 1분 이상은 분단위로 표시됩니다.



※ 숫자표시 둘레의 선 한개는 10초를 표시, 차례로 점등됩니다.



· 도중에 **船止** 스위치를 누른 경우에는, 타이머가 **0.0** 부터 표시가 스타트됩니다.

기능 설정의 기본 조작 7. 기타 편리기능

● 여러가지 알람

여러 가지 정보를 소리로 알림, 여러 가지 알람.

· 파워 레버 알람

· 파워 레버의 MAX의 위치와, OFF의 위치를 알람음으로 알려드립니다.



· 배 가장자리 알림 알람

· 감아올리는 중 배 가장자리 정지 6m 손 앞보다 2m간격으로 삐!, 배 가장자리 정지 위치에서 삐!하고 울리며 채비가 배 가장자리에 점점 다가오는 것을 알립니다.

· 스위치 알람

· 각 스위치를 누르면, 알람(삐)이 울려, 스위치가 확실히 눌러진 것을 음으로 확인할 수 있습니다.

※ 모든 스위치, 어느 것을 눌러도 알람음이 울립니다.

· 과전압 경고 알람

· 전원전압이 릴의 사용가능 범위에 따라 높은 때, 연속 알람음을 발생시켜, 경고합니다. 즉시 그 전원 사용을 중지하십시오.


· 실보내기 경고 알람

· 실보내기 기능의 안전을 위해서, 4분에서 알람이 울리면서 정지합니다.

● 카운터 램프

이른 아침 출조나, 밤낮시에도 안심!

· 통전 중에는 항상 카운터내의 램프가 부착되어 있기 때문에, 이른 아침 출조나, 밤낮시에도 카운터 판넬은 확실히 보입니다.



- ① 편광글래스를 사용
- ② 한겨울(카운터의 표면온도 -10도이하) 및 한여름(카운터표면온도 60도이상)의 경우는 액정의 특성상 문자가 잘 보이지 않을 경우가 있습니다. 양해해 주시기 바랍니다.
- ③ 이른 아침이나 저녁에는 태양광의 입사각에 따라서 액정표시에 그림자가 보일 경우가 있으나 이상은 아닙니다.

リール仕様一覧

●リール仕様一覧

| 製品名 | | ハイパータナコン 500S | |
|---|------|---|-------|
| ギヤー比 (手動時) | | 3.6 : 1 | |
| 標準自重 (g) | | 670 | |
| 最大ドラッグ力 (kg) | | 8 | |
| 標準巻糸量 (m) ※ブライトとは、当社タナセンサー ブライト (PE) のことです。 | 号 | ブライト系 | ナイロン系 |
| | 4 | 470 | — |
| | 5 | 350 | 420 |
| | 6 | 300 | 330 |
| | 7 | — | 300 |
| | 8 | 220 | 240 |
| ボールベアリング入数 | | 2 | |
| 電源電圧 | | DC12V~16.8V | |
| 無負荷時巻上げ速度 (パワーレバーMAX) | | 160m/分 | |
| 常用巻上げ速度 (1kg負荷時) | | 約125m/分 | |
| 瞬間最大巻上げ力 | | 13kg | |
| 電流 (A) | 無負荷時 | 2 | |
| | 最大 | 11 | |
| | 定格 | 8 | |
| 変速機能 | 無負荷時 | 0~160m/分 (無段階変速) | |
| 最適バッテリーサイズ | | エネルギーパック12000/20000シリーズ スーパーリチウム8000WP-L | |

- ・空巻きHiスピード (無負荷時) = 電源電圧12V、スプール最大時の速度。
- ・常用巻上速度 = 1kg負荷時の100m巻上げ速度の平均。
- ・瞬間最大巻上力 = 電源電圧12V、スプール最小径時の瞬間的なパワー。


●カウンター部仕様

| | |
|--------|--|
| 水深表示範囲 | 上のカウンター：0.0~999.9m 下のカウンター：-99.9~999.9m |
| 使用可能温度 | -10℃~60℃ |

※改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

展開図

ハイパータナコン500S



| No. | 部品名 | No. | 部品名 | No. | 部品名 | No. | 部品名 |
|-----|-----------------------|-----|-------------------|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 1 | ICモジュール | 33 | ウォームシャフトカラー | 65 | フレムSC | 97 | ドラグ 刺タ -リ-フSP |
| 2 | LS7° レート | 34 | ウォームシャフトW | 66 | アイド ルキ ャー(B)ナット | 98 | スター ドラグ |
| 3 | レベア タクルW | 35 | ウォームシャフト | 67 | アイド ルキ ャー(B) | 99 | ハンド ルカラー |
| 4 | レベア タクルナット | 36 | ウォームシャフトリテイナー | 68 | セツパ レート | 100 | ハンド ル |
| 5 | コネクタキャップ | 37 | メカニカル フ レキ ャー カラー | 69 | アイド ルキ ャー(B)W | 101 | ハンド ルナット |
| 6 | コード カバ - (A) | 38 | メカニカル フ レキ ャー W | 70 | アイド ルキ ャー(B)SC | 102 | ハンド ルキャップ |
| 7 | コード カバ - (B) | 39 | メカニカル フ レキ ャー | 71 | ストッパ - | 103 | コード |
| 8 | コード パ ッキン | 40 | メカニカル フ レキ W (A) | 72 | ストッパ -SP | 104 | LS7° レートSC(B)W |
| 9 | モーター 刺タ -SC | 41 | メカニカル フ レキ W (B) | 73 | ストッパ -ゼン | 105 | LS7° レートSC(B) |
| 10 | モーター 刺タ -SC-W | 42 | メカニカル フ レキ W (C) | 74 | スライド フレート | 106 | モーター 刺タ - |
| 11 | ウォームシャフトリテイナー | 43 | ウォームシャフト | 75 | クラッチ フレート | 107 | フレムSC サホート |
| 12 | ウォームシャフトW | 44 | ウォームシャフト | 76 | クラッチ フレートW | 108 | サホートカラー |
| 13 | ウォームシャフトカラー | 45 | ウォームシャフト | 77 | クラッチ フレートSP | 109 | スプー ル フレートキ ャー(A)W |
| 14 | フレム | 46 | ホール ナット | 78 | ピニオン | 200 | マニュアル |
| 15 | LS7° レートSC(A) | 47 | ホール | 79 | セツパ レートSC | | |
| 16 | アイド ルキ ャー(A) | 48 | ホールW | 80 | ギヤシャフトリテイナー | | |
| 17 | アイド ルキ ャー(A)W | 49 | ホール 刺タ -ナット | 81 | ギヤシャフトW | | |
| 18 | アイド ルキ ャー(A)SC | 50 | オシレーション ホースト | 82 | ギヤシャフトカラー | | |
| 19 | フィンガ -カバ - | 51 | ホーストリテイナー | 83 | ギヤシャフト | | |
| 20 | モーター | 52 | クラッチカムリテイナー | 84 | ラチェット | | |
| 21 | スプー ルホールA アリンク | 53 | クラッチカム | 85 | ドライブ W | | |
| 22 | スプー ルA アリンク パッキン | 54 | クラッチカムSP | 86 | ドライブ キヤーオリング | | |
| 23 | スプー ル | 55 | RS7° レート | 87 | ドライブ キヤー | | |
| 24 | スプー ル フレートキ ャー(A) | 56 | RS7° レートSC(A) | 88 | ド ラグ W | | |
| 25 | スプー ル フレートキ ャー(B)カラー | 57 | RS7° レートSC(B) | 89 | ド ラグ ティ スク W | | |
| 26 | スプー ル フレートキ ャー(B) | 58 | クラッチカムカラー | 90 | ド ラグ リップ W | | |
| 27 | スプー ル フレートオリング | 59 | クラッチパ - | 91 | ドライブ キヤーオリング | | |
| 28 | スプー ル フレートキ ャー(B)オリング | 60 | パワーマジック ユールナット | 92 | ド ラグ パッキン | | |
| 29 | スプー ル フレート | 61 | パワールバ - | 93 | ド ラグ カラー | | |
| 30 | スプー ル フレートSC | 62 | パワールバ -ナット | 94 | ハンド ルカラー | | |
| 31 | スプー ル フレートA アリンク W | 63 | パワールバ -カバ - | 95 | ド ラグ SP-W | | |
| 32 | スプー ル フレートホールA アリンク | 64 | ラインストッパ - | 96 | ド ラグ 刺タ - | | |

※調整、その他により、展開図、部品表内容が製品と一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

故障かな？と考える前に

| 症 状 | 考えられる原因 | 処 置 | 参 照 ページ |
|--------------------------|--|---|-------------|
| パワーレバーを操作しても、モーターが回転しない。 | ・船べり停止後、そのまま巻き続けカウンター表示が「0.0」mになっています。 | ・正常です。(巻込み防止のため手動以外作動しないようにしてあります) リセット スイッチを押せば巻き上げ可能になります。 | 21 |
| | ・レバーを1度OFFの位置に戻していません。 | ・1度レバーをOFFの位置にもどして巻き上げを開始してください。 | 9 |
| | ・安定しない船の電源を使用しています。 | ・船電源は不安定で、正常に作動しないことがあります。電動リール専用バッテリーをご使用ください。 | 2 |
| カウンターがつかない。 | ・バッテリーの残量切れです。 | ・バッテリーを再充電してご使用ください。 | 3 |
| | ・コードの断線です。 | ・コードを新品と交換してください。 | 5 |
| | ・バッテリーに + 、 - が正しく接続されていません。 | ・正しく接続しなおしてください。 | 2 |
| 勝手に電動シャクリになる。 | ・バッテリー残量減少などによる電圧低下が考えられます。 | ・バッテリーを充電されたものと交換してください。 | 3 |
| 船べり停止位置がおかしい。 | ・仕掛けセットしたとき、 リセット スイッチを押していません。 | ・仕掛けをセットした後は必ず水面0リセットをしてください。 | 20 |
| | ・オモリの号数や船のゆれによって多少ズレることがあります。 | ・えらべる船べり停止の設定値を調整してください。 | 22 |
| | ・糸がのびて水面0リセット点が下にズレてしまった。 | ・水面0リセットを再度行なってください。 | 20 |
| カウンター表示に誤差が多い。 | ・使用中に道糸がのびることがあり、カウンター表示と色糸との間に差が生じることがあります。 | ・基準となるところで、水面の0リセットをしてください。 ・再度道糸データを入力してください。 | 20 10~18 |

※上記の点検が行なわれてもなお、正常に戻らない場合、およびほかの故障が生じ修理が必要な場合、あるいは部品御注文の際は、お買い求めの販売店、または取説裏面に記載されたお客様センターにおたずねください。